

Nuevo derrame de petróleo se registra en zona amazónica de Ecuador

Un nuevo derrame de petróleo se registró en Ecuador tras la rotura de un oleoducto en una vía asfaltada de la amazónica provincia de Orellana, según confirmó este jueves la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

El derrame se produjo en la tarde del miércoles, pero no fue hasta este jueves que la situación se hizo pública, tras la viralización de varios vídeos en redes sociales en los que se ve cómo el crudo se expande por la vía y sus alrededores.

Petroecuador señaló en un comunicado que la rotura de la tubería y posterior derrame fue causado por el impacto de un vehículo particular, tipo cama baja, que transitaba por el lugar y realizaba labores en la zona, lo que afectó la línea de flujo de producción.

«El evento ambiental se encuentra controlado. Petroecuador activó el plan de contingencia, la tubería fue reparada y se realizan labores de recuperación de crudo con equipos especializados de seguridad, salud y ambiente y un camión de vacío», señaló la institución.

UR