

Poste deteriorado espera reparación en el KM 60 de Tucacas

Un poste desmenbrado del brazo que lo sostiene de otras columnas en su parte superior permanece a punto de caer en el sector La Playa del Kilómetro 60 de Tucacas.

Habitantes de la zona que reportaron la novedad, señalaron que el viejo transformador eléctrico del poste también se despegó del tubo que lo sostiene, por lo que también está a punto de caer.

Aparte de que el viejo transformador se quemó hace tiempo y no ha sido sustituido, toda esa estructura entre postes visiblemente corroídos es un peligro para los transeúntes, aparte de generar fallas permanentes en el suministro eléctrico de esa comunidad, dijeron los afectados por la anomalía, que piden a Corpoelec la sustitución de esos cilindros.

Francisco Chirinos CNP 9966