

# Rabo de volantín dejó a Coro sin luz por dos horas

El rabo de un volantín enredado en la línea de alta tensión de la Variante Norte dejó sin electricidad a Coro al final de la tarde de este lunes.

Un grupo de niños y jóvenes se recreaban elevando volantines cuando la cola de uno se enredó con los cables, ocasionando un apagón en la ciudad capital que se prolongó por casi dos horas.

El coordinador regional de servicios públicos, José Lusi Martínez, informó sobre la eventualidad y exhortó a los representantes a conminar a sus hijos a volar los cometas en zonas despejadas de líneas eléctricas, ya que ponen en riesgo tanto su integridad física como daños al sistema eléctrico regional.

Arletty Velázquez CNP 7186