

Reventones y más reventones en la aducción hídrica de Zamora

Las frecuentes averías en el sistema de distribución de agua de Puerto Cumarebo, demanda su urgente sustitución, a fin de prestar un servicio que eficientemente responda a las necesidades de las parroquias y sectores pertenecientes al área urbana de la ciudad.

La valoración sobre el mal estado de la tubería de agua, la hizo Paola García, quién advirtió nuevamente sobre las frecuentes fallas que presenta el sistema de aducción de aguas blancas, dando al traste con un servicio que se torna deficiente. Esto se evidenció en la reciente rotura del tubo que pasa por el sector La Florida de Cumarebo.

Las autoridades gubernamentales deberían considerar la elaboración de nuevos proyectos hídricos de distribución y suministro de agua potable. La vieja tubería termino con su vida útil, precisó la vocera.

Los reventones de agua se presentan a lo largo y ancho de la tubería. Esto indica, que hay que pensar seriamente en la sustitución del acueducto por una nueva que satisfaga las demandas de los suscriptores de este importante servicio para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio Zamora, acotó la declarante.

Luis Hidalgo, CNP: 13.501