

# Rotura de oleoducto del CRP ocasionó derrame de VGO

La rotura de uno de los oleoductos que sirven para transferir los productos de la empresa petrolera en Paraguaná, ocasionó el derrame de un carburante conocido como VGO, que es utilizado para el arranque de la unidad Catalítica de la refinería Cardón.

El incidente se registró a tempranas horas del miércoles en el sector El Milagro adyacente a la avenida Fluor, donde personas de la comunidad recolectaron parte del líquido, presumiendo que se podría utilizar como aceite para motor de vehículos.

Personal de PCP de la estatal petrolera que se acercó a la zona a fin de realizar las labores de control, hicieron el llamado a los vecinos a no utilizar el producto que no es apto para la operatividad de automotores.

Al lugar se hizo presente una comisión del cuerpo de bomberos municipales a fin de realizar el «barrido» de la sustancia contaminante.

Además se iniciaron las reparaciones de la tubería y para ellos se cerraron las válvulas que bombean el producto desde Amuay hacia Cardón.

Blanca Sánchez CNP 9237