

Sectores de Coro siguen afectados por falta de agua

Una vez más, habitantes de sectores como la urbanización Monseñor Iturriza en Coro, denuncian la falta de suministro de agua de acuerdo a lo que corresponde para este miércoles.

Es de resaltar que esta situación que viene aquejando a otras zonas de la ciudad, se presenta desde hace varios días haciendo aún más crítica las circunstancias que presentan estas comunidades en Coro.

Vecinos, señalan que en algunas zonas de Monseñor llegó apenas «un hilo» de agua, mientras que en otras como la tercera etapa no han recibido ni una gota del vital líquido.

Las razones que alega el gobierno de esta situación, es la rotura de una tubería que extrae el agua desde la balsa toma y que trabajan en ello, pero lo cierto es que cada semana surge un «contratiempo», que deja a las comunidades sin agua.

La Mañana Digital