

# Temen por el colapso del Andinito en San Antonio del Táchira

Las más recientes crecidas del río Táchira, como consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días, avivó la preocupación en torno al Andinito, institución ubicada en el Destacamento 212 de frontera.

Las imágenes que hicieron llegar al equipo reporteril de La Nación, muestran cómo los trabajos que se habían hecho para desviar el afluente quedaron totalmente nulos, frente a la socavación del terreno.

Meses atrás, la pared perimetral de la escuela para niños colapsó y puso en peligro las estructuras más cercanas al río.

Aunque se hicieron trabajos con maquinaria después de la remoción de sedimentos y árboles arrastrados por la corriente, los mismos se vieron afectados con los recientes aguaceros.

Piden a las autoridades, civiles y militares, actuar lo antes posible, pues temen que una nueva crecida de la cuenca hidrográfica provoque daños de gran magnitud en la institución.

***Con información de La Nación***