

Transformador instalado en estación de bombeo de Yaracal vino quemado

25 comunidades de Yaracal cumplieron este jueves 45 días sin suministro de agua por tuberías a causa del colapso de los dos transformadores de la estación de bombeo y a pesar de que la Gobernación de Falcón envió un nuevo transformador que a la hora de ser instalado estaba quemado.

La historia de esta falla injustificada comenzó cuando un rayo quemó uno de los dos transformadores de la estación de bombeo, pero resultó que el otro transformador también colapsó por el impacto de un rayo, supuestamente, afirmaron vecinos de Yaracal.

«En todo este tiempo, la Gobernación y la hidrológica no han resuelto el problema y el pueblo sigue sin agua», refirieron habitantes de Las Viviendas.

Este 11 de diciembre, el ingeniero Ángel Gauna, especie de enlace político de la Gobernación para el municipio Cacique Manaure, informó que «tenemos otro transformador quemado en el banco trifásico de la estación de bombeo Yaracal, eso quiere decir que por las nuevas pruebas realizadas, no se había quemado uno sino dos transformadores».

Francisco Chirinos

CNP 9966