

Un caos suministro eléctrico en calle Sur con Borregales de Coro

Desde hace un mes confrontan problemas con los transformadores del sector San Antonio II, calle Sur con Borregales, jurisdicción del municipio Miranda.

José Romero, habitante del sector manifestó que primero explotó uno, fue cambiado mientras Corpoelec solucionaba el problema, colocaron la 110.



Indicó, que el propietario del Bodegón El Emporio donó un transformador y después de dos días de instalado explotó por sobrecarga.

Ante la situación les instalaron la 110 pero tiene fallas, pues apenas sirve para encender los bombillos.

Asimismo señaló, que se han dirigido en muchas oportunidades a Corpoelec por la ayuda técnica, van trabajan toda la tarde, pero la situación no es solventada.

Magalys Hassán

CNP: 14356