

Vía Boca de Tocuyo-Tacarigua intransitable por el monte

Las vías del Mene de San Lorenzo están a pasos intransitables por los huecos y la falta de mantenimiento de la maleza, que crece hacia la carretera ocupando espacios por donde transitan los vehículos. En el tramo Boca de Tocuyo-Planta de Tacarigua la situación empeora, al punto de que sólo puede circular un carro en lo que es una doble vía.

«Ha crecido tanto el cují por la cantidad de agua que se pierde a través de las fugas que tiene la tubería, desde la planta de Tacarigua a los municipios Acosta y Monseñor Iturriza. La falta de mantenimiento (poda) hace que el monte lateral se coma la carretera», dijo Carlos López, un lugareño que debe transitar por ese tramo.

Explicó que la vía tiene tantos huecos que se llenan de agua de las fugas del tubo matriz y eso ha causado el hundimiento de la carretera, en el municipio Acosta.

El agua y el peso de los vehículos han provocado que el pavimento baje y el cují ha crecido una enormidad a causa de la humedad. La invasión de la vía por los cujies hace que estos «rayen» los carros que pasan por el estrecho tramo, indicó el lugareño.

Dijo que hay mas de 100 huecos desde el puente sobre el río Tocuyo, en Boca de Tocuyo, y la represa de Tacarigua.

La solución pasa por eliminar las roturas del tubo matriz y hacer mantenimiento periódico a la maleza que crece alrededor de la carretera.

Francisco Chirinos
CNP 9966