

Vientos huracanados causan accidente de aeronave durante aterrizaje en Maiquetía

Una aeronave Learjet 55 se estrelló la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía. Bomberos aeronáuticos y autoridades se encuentran en el sitio del suceso para las labores de rescate y contención del accidente.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) indicó en una [publicación en redes](#) sociales que pasadas las 12:52 p.m la aeronave matrícula YV3440 se encontraba despegando del aeropuerto internacional cuando se precipitó a tierra.

«Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables», señaló el INAC. El organismo indicó además que se activó la junta de investigación de accidentes para determinar las razones oficiales que propiciaron el siniestro.

Sin embargo, el INAC no indicó la cantidad de tripulación, origen o destino del vuelo, así como [las afectaciones](#) a la actividad en Maiquetía, el principal aeropuerto del país y que sirve al área metropolitana de Caracas. Algunos reportes especializados señalaron que la avioneta siniestrada cubría regularmente rutas hacia Cuba y Panamá.



Con información de TalCual