

Aguas estancadas no encuentran salida en Boca de Aroa

Habitantes de la parroquia Boca de Aroa informaron que las aguas estancadas por fallas de drenajes son un problema en la calle lateral de la iglesia San Isidro.

Omaira de Castillo y Carolina Castillo, residentes de esas calles, comentaron que cada vez que llueve quedan las aguas estancadas en más de una cuadra.

También cuando sube la marea entra agua de la playa a las calles cercanas al mar y allí se quedan estancadas.

La laguna que se forma genera plaga e impide a la gente caminar libremente por tales espacios.

Creer que las autoridades regionales e Hidrofalcón deben solucionar el problema que es una herencia de cuando reconstruyeron lo que luego llamaron la nueva Boca de Aroa.

En esa ocasión, bajo la presidencia del extinto presidente Hugo Chávez, el gobierno nacional anunció una inversión millonaria en dólares a través de Pequiven, para consolidar todos los servicios de la parroquia pero no se resolvió por completo lo del drenaje.

Francisco Chirinos

CNP 9966