

Bocas de visita abiertas son un problema en Yaracal

Las tapas de visita de las cloacas están abiertas y muestran el colapso del sistema de aguas residuales en varias zonas de Yaracal, entre ellas la urbanización Ramón Antonio Medina (Las Viviendas).

Al decir de los vecinos, el problema requiere la utilización de un hidrojet que solo posee Hidrofalcón en la ciudad de Coro, por lo que se hace necesario su envío para reparar las cloacas de Yaracal.

«Otro problema que tiene la misma raíz es que el colapso de la aducción de aguas servidas hace que estás caigan directo a lo que fue la laguna de oxidación y desde allí van por inercia a quebradas de agua dulce como el Caño Cauce.

Ello plantea una peligrosa contaminación de afluentes de agua que es utilizada por la población, advirtieron los habitantes de Las Viviendas.

Acotaron que el colapso mayor en las bocas de visita se presenta al final de la primera y segunda calle.

Francisco Chirinos
CNP 9966