

Bocas de visita sin tapas son un problema en Yaracal

Las bocas de visita de las cloacas permanecen sin tapas en el sector Yaracal 1, en las inmediaciones del local evangélico, un peligro para los conductores y peatones que se repite en otras zonas del municipio Cacique Manaure.

«Si en uno de estos huecos cae un carro de cauchos pequeños o cae un motorizado se puede hasta matar», advirtió Antonio Salas.

Los huecos de Hidrofalcón no tienen la tapa y los que si la tienen, esta permanece suelta, sin estar ajustada, lo que sigue siendo un peligro, recalcó el lugareño.

En la avenida Libertador y en la parte posterior del colegio Los Hijos de María Auxiliadora, en Yaracal, también hay bocas de visita de las cloacas sin tapa, Insistió Salas.

Francisco Chirinos

CNP 9966