

# **Botes de agua potable evidencian averías del sistema de aducción que anega calles de Cumarebo**

Definitivamente, la falta de mantenimiento en la tubería principal de la aducción Barrancas-Cumarebo, y de manera particular, en algunos sectores, constituye la causa principal de los botes de agua en diferentes sectores de Cumarebo.

Botes de agua en Quebrada de Hutten y La Cañada, evidencian la corrosión y en consecuencia, el avanzado deterioro de la tubería matriz y de la aducción en otros sectores de Cumarebo.

Así lo denunciaron voceros comunales de La Cañada y Quebrada de Hutten, quienes precisaron que una vez que llega el agua, se activan las roturas perdiéndose grandes cantidades de agua. Esto es una lástima, porque más son las veces que el pueblo se muere de sed por falta del vital líquido.

Hacemos el llamado una vez más, para que apoyen a los trabajadores acreditados en Cumarebo, quiénes hacen un gran esfuerzo por mantener el servicio de agua estable, más allá de las averías que se presentan a lo largo de la aducción.

Luis Hidalgo, CNP, 13.501