

Cable de alta tensión caído mantiene en vilo a vecinos del sector Bolívar de Punto Fijo

Los habitantes del sector Bolívar 2, en el municipio Carirubana de Punto Fijo, se encuentran en estado de alerta máxima tras cumplirse varios días de una falla eléctrica que mantiene un cable de alta tensión tendido peligrosamente sobre el pavimento y la acera.

La situación se originó el pasado lunes 16 de marzo, alrededor de las cuatro de la tarde. Según el testimonio de Johana González, residente de la zona, un poste del tendido eléctrico comenzó a soltar chispas de forma alarmante hasta que una de las guayas se reventó, cayendo directamente sobre la vía pública.

El incidente, localizado específicamente en la calle Juan 23 con esquina Los Ruices, ha dejado a más de quince familias sin suministro eléctrico. Esta falta de energía está afectando gravemente la vida cotidiana de los vecinos, quienes ven con preocupación la pérdida de sus alimentos por la falta de refrigeración.

A pesar de que la comunidad ha realizado múltiples reportes ante las autoridades competentes desde el momento del suceso, denuncian que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Ninguna cuadrilla se ha presentado en el sitio para evaluar los daños o iniciar las labores de reparación.

La preocupación de los residentes aumenta con el paso de las horas, ya que la guaya permanece en plena zona peatonal. Esto representa un riesgo mortal tanto para los transeúntes como para los vehículos que circulan por el sector, especialmente durante la noche debido a la falta de iluminación.

Finalmente, los vecinos exigen que se retire el cableado dañado y se restablezca el servicio de energía eléctrica antes de que ocurra un accidente lamentable que pueda cobrar vidas humanas.

Willian Blanco

CNP: 23.877