

Cancha de Yaracal II muestra un deterioro peligroso en su estructura

La cancha de usos múltiples del sector Yaracal II presenta fallas en su estructura que tienen que ver con la falta de mantenimiento y, lo que era la cerca perimetral, se la robaron.

Así lo expresó Antonio Salas, quien refirió que gente del mismo pueblo fue desmantelando la cerca de alfajor de la cancha, «se la robaron», situación que se suma a las graves fallas de infraestructura que presenta el lugar de Yaracal.

Las lámparas, ocho en total, que iluminaban plenamente la cancha, también se las robaron. Una de las fallas más graves es que el techo se está cayendo, aseguró Salas.

«Ahí, todavía, juegan niños a cualquier hora del día y en la noche; si ese techo llegara a caerse pudiese haber una desgracia. Algunas de las bases de la cancha se las comió el óxido. Por eso debe prohibirse que jueguen niños allí, porque en cualquier momento se viene abajo esa estructura», advirtió Salas.

La estructura grande también está fracturada y del techo cae óxido a cada momento. Es un peligro inminente, afirmó Salas.

Francisco Chirinos

CNP 9966

