

Cancha «techada» en Punta Cardón amerita atención oficial

La cancha techada de la Unidad Educativa Silvio Melián, ubicada en el sector Los Rosales de la parroquia Punta Cardón del municipio Carirubana, se encuentra en mal estado.

Reportan que el techo (lo que queda) está en pésimas condiciones y es un peligro latente para la integridad física de los estudiantes, personal que labora en la institución educativa.

Los fuertes vientos son el primer elemento para que las láminas salgan disparadas de la estructura y puedan causar daños en las personas.

Magalys Hassan

CNP: : 14356