

COF | Conductores advierten que el cruce de Chichiriviche carece de señalización

Conductores que se desplazan por la carretera de la costa, advierten que el denominado cruce de Chichiriviche carece de señalización que oriente al viajero.

Antonio Montañez señaló al respecto que la salida desde Chichiriviche hacia la carretera de la costa es un punto álgido para el tránsito automotor toda vez que esa desembocadura encuentra a vehículos que van o vienen desde otras poblaciones como Sanare, Tibana, Tocuyo de la Costa, Boca de Tocuyo y San Juan de los Cayos.

El llamado cruce que empalma a la vía de la costa con la recta de Chichiriviche es la única vía de entrada y salida a esta capital municipal turística del municipio Monseñor Iturriza.

Los conductores pidieron a las autoridades colocar las señales de advertencia y de orientación vial de rigor que no existen en la actualidad.

Francisco Chirinos
CNP 9966