

Colapso de techo y desbordamiento de quebrada en San Cristóbal por lluvias

El techo de una vivienda centenaria, en el Pasaje Yagual, entre calles 14 y 15, parte baja de San Cristóbal, colapsó por completo debido al deterioro progresivo de los elementos estructurales por acumulación de agua. No hay personas heridas en el incidente.

Según reportó Protección Civil Táchira, la vivienda, construida con paredes de adobe, techo de caña y tejas de arcilla, no contaba con un sistema de recolección de aguas pluviales.

Las constantes precipitaciones en la ciudad provocaron el debilitamiento progresivo de los materiales, y como consecuencia el desplome total del tejado.

Advirtieron sobre el peligro potencial en el que se encuentra la vivienda, debido a que las paredes, ahora expuestas a la intemperie, continuarán debilitándose y comprometiendo aún más de la estructura.

Con información de La Nación