

Columna de humo evidenció eventualidad en refinería Cardón

Alarma entre los habitantes de Punta Cardón y sus alrededores generó una columna de humo que se propagó por la zona desde las instalaciones de la refinería Cardón en Paraguaná.

La eventualidad inició a las 9:00 de la mañana aproximadamente, aunque no se obtuvo ninguna información oficial al respecto, se conoció de manera extraoficial que vecinos que residen en las cercanías de la petrolera escucharon una detonación y posteriormente observaron la nube de humo.

El incidente fue controlado a través de los protocolos de seguridad petrolera.

Hace unos días se anunció el arranque de algunas plantas del Complejo Refinador Paraguaná, sin embargo el secretario general de Trabajadores Petroleros, Iván Freites aseguró que la inestabilidad operacional del CRP evita el efectivo funcionamiento de las plantas y con ello se imposibilita la producción de combustible.

Blanca Sánchez CNP 9237