

Comerciantes del C.C. Barquisimeto II afectados por colapso de drenaje de la carrera 19

Las intensas lluvias registradas el miércoles 2 de octubre en Barquisimeto dejaron nuevamente al descubierto una problemática que afecta desde hace años a los comerciantes del centro comercial Barquisimeto II: las recurrentes inundaciones debido al colapso del sistema de drenajes en la carrera 19 con calle 28.

Ocaria Camacho, propietaria de un local en el centro comercial, expresó su frustración ante la situación: “Aquí, bueno, ya no sé cuántas veces nos hemos inundado y nosotros somos como que olvidados, porque el gobierno nunca nos ha tomado en cuenta”. Según Camacho, la solución al problema es sencilla: un adecuado mantenimiento de las alcantarillas.

Erick Álvarez, otro comerciante afectado, relató cómo el agua ingresó rápidamente al centro comercial, alcanzando hasta medio metro de altura en algunos puntos. “En cuestiones de minutos el agua subió demasiado”, lamentó.

Jazmín Lara, tesorera del condominio, señaló que las inundaciones son un problema recurrente desde hace 16 años y que a pesar de las solicitudes a las autoridades competentes, la situación no ha sido resuelta. «Le solicitamos a las autoridades competentes que hagan el trabajo de alcantarillado de la 32 para acá», exigió Lara.

Alirio Mascareño, comerciante desde hace 15 años, recordó que en ocasiones anteriores las autoridades ofrecieron créditos a los comerciantes afectados, pero estos nunca se concretaron. «No estamos pidiendo que nos den nada, pero lo que queremos es que por lo menos reconozcan el esfuerzo», expresó Mascareño.

Los comerciantes y la junta de condominio del centro comercial Barquisimeto II hacen un llamado urgente a las autoridades del municipio de Iribarren para que tomen medidas y solucionen definitivamente esta problemática que genera pérdidas millonarias y afecta la economía de decenas de familias.

Con información de El Impulso