

Corte programado dejó sin electricidad a circuitos de subestación Punto Fijo II

A las 9:10 de la mañana de este martes, inició el corte de energía eléctrica programado para los sectores dependientes de la subestación Punto Fijo II, en el municipio Carirubana.

La suspensión del servicio eléctrico se debe al cambio de conductor de tramo Trifásico de 600 metros, que van desde Krast Depot hasta la redoma el Sabino.

Dichas labores afectan al circuito El Cardón que comprende a Las Mercedes, Las Colonias de El Cardón, Balcones de Paraguana III, La Tamborera, Terminal de Pasajeros y la urbanización Pedro Manuel Arcaya (primera etapa).

Se espera el restablecimiento de la energía eléctrica para horas del mediodía, tal como se informó a través de una publicación emitida por Corpoelec.

El lunes, pasadas las 5:00 de la tarde, se produjo una eventualidad en las dos turbinas de la planta Josefa Camejo, lo que derivó en un apagón que afectó a la península de Paraguaná y una parte de Coro.

La reconexión de los circuitos se dio paulatinamente, y ya a las 10:00 de la noche del lunes, la mayoría de los sectores contaba con el servicio eléctrico.

Blanca Sánchez, CNP 9237