

# Cumarebo | Troneras en la calle Unión impiden tránsito vehicular

La calle Unión de Cumarebo, está totalmente intransitable. La gran cantidad de huecos, más bien, troneras, lo impiden según la denuncia de Antonio Blanco, habitante de Puerto Cumarebo.

Esta calle ha permanecido en mal estado durante muchos años debido a que las corrientes de agua fluyen por su declive o topografía. Las fuertes corrientes de agua ha erosionado la capa asfáltica, socovando sus bases, explicó.

La idea sería hacerla de cemento y para esto, entre otras cosas, está una de las plantas de cemento más grandes del país. Si las autoridades coordinan y los representantes de Invencem disponen, se puede rehabilitar esta importante vía del centro de Cumarebo.

Hacemos el llamado a las autoridades locales. Esta pudiera ser una buena iniciativa, y en consecuencia, una solución, terminó diciendo en vocero.

**Luis Hidalgo, CNP: 13.501**