

Desborde de aguas servidas inunda calles del sector Pueblo Nuevo de Coro

Más de 20 años llevan en la calle Palmasola con Girardot, sector Pueblo Nuevo 3 de Coro, con problemas del colector de aguas servidas.

Edgar Noroño, residente del referido sector manifestó, que la Hidrológica va y los trabajadores colocan el hidrojet, pero eso sólo dura 15 días y el problema persiste.

Como es pertinente en estos casos han acudido a la empresa Hidrofalcón, pero les informan que no hay el material (tubos) para sustituir los tubos dañados, el problemas es recurrente en otras calles del sector.



Por su parte Mairene Vargas , domiciliada en dicha comunidad, expresó que el problema data de más de 20 años y lo sabe la empresa Hidrológica y por ello le solicitan que se manifiesten, «porque sino tienen recursos, pero tiene que haber una medida, porque en la Palmasola Arriba hubo una situación similar y la arreglaron».

Del mismo modo manifestó, que la situación amerita atención urgente, pues hay niños, adultos mayores enfermos, además que en la calle La Paz, callejón José Gregorio también se derraman.

Magalys Hassan

CNP: 14356