

Diez días sin electricidad por quema de transformadores en Nuevo Yaracal

La calle 6 del sector Nuevo Yaracal II del municipio Cacique Manaure cumple hoy 10 días sin electricidad debido a que los dos transformadores que la alimentan explotaron por la sobrecarga de los mismos, informó Humberto Chirino.

Explicó que ambos artefactos han sido reportados por la comunidad a través de la aplicación VENAPP, «pero a pesar de que acusaron recibo de la información los habitantes de la calle 6 no han recibido ningún respuesta satisfactoria al respecto».

Alertó de que en esa calle hay personas hipertensas, otras vienen de superar un cáncer. «Eso sin mencionar a los niños que durante las altas horas del día por el intenso calor, producto del fenómeno climatológico denominado «super niño», no dejan de llorar casi las 24 horas».

Lo más dramático de todo esto, es que los propios vecinos estaban dispuestos a resolver el problema de inmediato con la compra de un transformador nuevo, mientras llega el otro que enviará el gobierno, previo suministro de los dos dañados a la empresa para bajar los costos del nuevo, cosa que la misma Corpoelec negó rotundamente, narró el lugareño.

Mientras tanto, seguimos padeciendo las penurias de las altas temperaturas y nadie hace nada al respecto para solucionar el problema, reiteró.

Francisco Chirinos CNP 9966