

En Mirimire | Se cayó el techo de la sala de fisioterapia en el CDI

A los problemas que según los pacientes afronta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Mirimire y su Sala de Rehabilitación Integral (SRI), se suma uno nuevo como es el derrumbe del techo de la sala de terapia a causa de una ventolera.

Entre los daños que sufrió la estructura, hace más de una semana, está la rotura de la puerta que aún no ha sido reparada, al decir de familiares que acuden con frecuencia al lugar.

Los vecinos denunciaron previamente que el aire acondicionado del ambulatorio se daña con frecuencia por falta de mantenimiento y son los pacientes quienes deben hacer colectas de dinero para pagar la reparación.

También reportaron, hace más de un mes, que el lugar no tiene sillas en buen estado en la sala de espera y que la Secretaría de Salud no se ocupa de resolver ninguna de estas fallas.

Francisco Chirinos
CNP 9966

