

Explosión de un transformador tiene sin luz a la calle Comercio de Chichiriviche

Doce familias que residen en la calle Comercio de Chichiriviche permanecen sin servicio eléctrico desde el pasado lunes 18 de mayo cuando explotó el transformador de corriente.

Una de las habitantes de esta zona del municipio Iturriza informó que el día lunes el transformador ubicado en la calle Comercio, a la altura del hospital, explotó».

Dijo que la cuadrilla élite y el consejo comunal «nos atendieron, se cambió el corta corriente por uno nuevo. Pero volvió a explotar, lo que indica que se debe sustituir el transformador».

La vecina afirmó que están siguiendo las indicaciones de llenar la solicitud vía on line, «pero somos 11 familias afectadas, es decir, no somos mayoría. Requerimos apoyo para ubicar por vía más rápida el transformador».

Hay niños, adultos mayores y no tenemos modo de conservar nuestros alimentos, señaló la mujer.

Francisco Chirinos
CNP 9966