

# Falcón | Tubería rota en el Pajuisal (Buchivacoa) registra nuevo derrame de hidrocarburo

Una tubería rota en la estación de bombeo de Pajuisal, en el municipio Buchivacoa, de Falcón, la cual traslada el petróleo desde Ulé hasta la refinería de Amuay, desencadenó un nuevo derrame de crudo en la entidad.

La información la dió a conocer a través de sus redes sociales el periodista Lenín Danieri, quien publicó un video en el cual se evidencia el largo hilo negro que deja el hidrocarburo a su paso.

«La imagen corresponde a la fuga de petróleo en la estación de bombeo Pajuisal, municipio Buchivacoa, de Falcón. Se averió el tubo que lleva el crudo desde Ulé hasta Amuay (refinería Cardón)», tuiteó.

Desde mediados de junio pescadores de Falcón denunciaron que ya se cuentan 24 derrames petroleros en las costas del estado en el primer semestre del año, sin que Pdvsa hasta la fecha haya dado algún tipo de respuesta o solución efectiva para el control y saneamiento de la zona contaminada.

Una de las protestas se registró el 14 de junio, cuando los pobladores de Río Seco decidieron hacer una nueva concentración y cerrar el paso a más de 13 gandolas que transportaban gasolina, como medida de presión para que el Gobierno regional ejecute de inmediato el saneamiento de los derrames.

El 10 de abril de 2023 fue la primera rotura de tubería proveniente de la refinería de Amuay, lo que inició la contaminación en todas las costas, donde la fauna marina es afectada y, en consecuencia, el trabajo principal de los pescadores.

Este nuevo derrame se conoce luego de que el 24 de junio, Pdvsa informara sobre la reactivación de las operaciones en la planta destiladora número uno de la refinería de Amuay para así buscar normalizar la producción y distribución de gasolina en el país.

Redacción La Mañana Digital / TalCual