

Fallas de borde pueden traer más derrumbes en la vía Capadare-Mirimire

La carretera de la Costa en el tramo Capadare-Mirimire, presenta fallas de borde que muestran la fractura de la capa asfáltica, situación que se agudiza en el sector La Paloma y hace temer a sus habitantes que ocurren nuevos derrumbes en esa vía.

El concejal Edgar Salas confirmó la fractura que presenta la carretera que ya colapsó el pasado miércoles cuando se derrumbó más de la mitad de la vía en el sector La Paloma y que interrumpió el paso entre Capadare y Mirimire.

«Así se encuentran este viernes 9 de mayo los fallos de borde de la carretera de Capadare en el sector La Paloma... Eso, si cae otro aguacero se van a ir esos pedazos de bordes. Gracias a Dios no han cedido», advirtió el edil del municipio Acosta.

Habitantes de la parroquia Capadare hacen llamados a las autoridades para que corrijan el deterioro en el borde de la carretera y se evite una situación no deseada ya que las lluvias continúan.

Francisco Chirinos
CNP 9966