

Fallece segundo obrero afectado por descarga eléctrica en Pueblo Nuevo

El pasado lunes primero de febrero, obreros realizaban labores de mantenimiento en el sector el Amparo de Pueblo Nuevo, una jornada con trágico final, ya que impactaron con una línea de alta tensión que afectó a dos trabajadores, uno falleció en el lugar y el otro perdió la batalla este domingo.



El choque con una guaya del circuito Buena Vista que se encontraba en el suelo producto de la falta de mantenimiento, cobró la vida de Giovanni Lugo de 26 años de edad, además provocó quemaduras de segundo y tercer grado a Francisco Javier Quintero de 56.

Una falla multisistémica posterior a la intervención quirúrgica que ameritó Quintero para amputar su brazo, provocó la muerte de este trabajador que enluta nuevamente al municipio Falcón, Quintero estaba internado en el hospital universitario Alfredo Van Grieken de Coro.

Ambos obreros laboraban con las cuadrillas que realizaban el desmalezamiento en las orilla de las vías de la jurisdicción. Según los testigos y familiares que se encontraban en lugar de los hechos, el circuito eléctrico Buena Vista estaba fuera de servicio desde tempranas horas del día, pero luego del trabajo de los técnicos de Corpoelec en la zona, quienes pensaron que ya todo estaba listo, subieron el sistema sin conocer la situación de guaya que se encontraba monte adentro.

Manuel Arrechdera / CNP: 22.016 – Danilo Sarmiento / CNP: 10.435