

# Más de una semana sin servicio eléctrico en la carrera 25 entre calles 36 y 37

Habitantes de la carrera 25 entre calles 36 y 37 de Barquisimeto se encuentran desde hace más de una semana sin servicio eléctrico tras la explosión de un transformador en la zona, el cuál generó además el daño de todo el cableado.

Los vecinos indicaron que la falla ha sido reportada a Corpoelec, pero la única respuesta recibida ha sido que «el reclamo será atendido lo más pronto posible», causando molestia en la comunidad; por lo que exigen una pronta solución.

La situación se ha hecho más insostenible para los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con distintas patologías.

Esta misma problemática la padecen en la actualidad múltiples sectores de Barquisimeto, quienes permanecen hasta meses esperando solución de los entes correspondientes. El pasado 5 de diciembre, tras 23 días sin servicio eléctrico, fue restituido en la carrera 26 con calle 50, al oeste de Barquisimeto.

Con información de El Impulso