

Coro | Enormes huecos y desborde de aguas servidas en la calle 1 de Monseñor Iturriza

Un rosario de problemas confronta la comunidad de Monseñor Iturriza I de Santa Ana de Coro, pero el más grave de todos es la caída de las tuberías de aguas servidas.

Así lo denunció Maritza Cambero, habitante de la referida comunidad, que el problema se agudiza en la calle 1 con grandes huecos en la vía que muchos vehículos han caído en ellos.

Continuó señalando que ante las llegada de las lluvias la situación se empeorará ya que podrían perder el paso del transporte público.



Indicó que fueron llevadas a la vía una tubería y acotó, como ingeniera que soy les digo que esa tubería es muy pequeña para la que debería utilizarse.

Manifestó que la tubería existente tiene muchos años y es de cemento por lo que ahí radica el problema, pues ya tiene mas de 30 años y en consecuencia perdió su vida útil.

Magalys Hassán

CNP: 14356