

Ocho días sin electricidad cumplió el sector El Progreso de Yaracal

Este lunes 30 de agosto el sector El Progreso de Yaracal cumplió ocho días sin servicio eléctrico luego que lluvias con ráfagas eléctricas dañaron el transformador la semana pasada.

Vecinos de la zona informaron que el transformador se dañó porque no tenía el pararrayos de rigor y con el palo de agua caído la semana pasada en Yaracal, cuando empezó la tormenta tropical número 38 que todavía pasa por el país, el equipo colapsó.

Los mismos vecinos narraron que a dos días de estar sin el servicio acudieron a la alcaldía a pedir la solución del problema, por lo que el Alcalde se comunicó, vía telefónica con el gobernador Víctor Clark quien ofreció enviar un nuevo transformador el día viernes pasado pero no cumplió.

Lo cierto es que en El Progreso «no ven luz» desde la semana pasada y hasta ahora ninguna autoridad ha ofrecido resolver la falla.

Francisco Chirinos
CNP 9966