

Pdvsa evalúa impacto operacional tras incendio de gasoducto en Monagas

Un equipo multidisciplinario encabezado por el presidente de [Petróleos de Venezuela \(Pdvsa\)](#), Héctor Obregón, evalúa en sitio las estrategias para disminuir el impacto generado a causa de la explosión ocurrida este lunes 11 de noviembre, en el gasoducto de 26" Muscar – Soto, ubicado en el Complejo Operativo Muscar de la División Punta de Mata en el estado Monagas.

Desde esta instalación petrolera, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente, ubicada en el municipio Ezequiel Zamora, **que se encarga de la recepción y manejo del gas asociado y su transferencia a clientes externos e internos**, las autoridades constataron la afectación generada en la infraestructura y establecieron un comité para determinar el plan de acción a seguir para la recuperación de la instalación y el restablecimiento de las operaciones.

«La actuación oportuna de los cuerpos de Respuesta y Control de Emergencias, así como la atención inmediata de los lesionados, fue reconocida por la junta directiva, quienes destacaron el esfuerzo y preparación para la atención de la emergencia», afirmó Pdvsa en una nota de prensa.

En horas de la mañana de este lunes 11 de noviembre se registró una explosión y posterior incendio en el Complejo Gasífero. En una misiva enviada por la petrolera estatal se explicó que el equipo técnico de la empresa ejecutó «maniobras apegadas a los protocolos de seguridad, para controlar la eventualidad, al tiempo que determina las extrañas circunstancias del incidente que lo perfilan como un ataque a la industria».

Debido a la explosión cinco trabajadores sufrieron lesiones y fueron trasladados a centros de salud para su atención.

Con información de TalCual