

Rotura deja sin agua a sectores de Cumarebo

El bote de agua en el sector El Taparo, municipio Zamora deja sin agua a varios sectores de Cumarebo.

Cómo se sabe, el acueducto Barrancas-Cumarebo, al parecer, cumplió con su vida útil y funciones, que desde el punto de vista operativo, le permitía prestar un función eficiente.

Voceros comunales así lo denunciaron en ocasión de solicitar a la hidrológica falconiana, resolver los problemas y averías que afectan la prestación del servicio de agua del mencionado acueducto.

Lo cierto, es que, las averías en la tubería matriz se presentan con más frecuencia, perjudicando la prestación de un servicio, que es fundamental para el desarrollo del municipio y para elevar los niveles de vida de los habitantes del municipio Zamora.

Luis Hidalgo, CNP: 13.501