

Sector de la Urb. Independencia en Coro sin servicio eléctrico

Los habitantes de la primera etapa de la urbanización Independencia en el Municipio Miranda de la ciudad de Coro estado Falcón están sufriendo los rigores de la falta del fluido eléctrico ocasionado por dos transformadores dañados y fuera de servicio, información que ofrece la vecina Zayda Ortiz de Caldera.

Indica la señora Ortiz que a mediados del de enero explotó el transformador recién colocado el cual duró apenas dos días de funcionamiento, desde entonces ha sido un rosario de fallas que los operarios de Corpoelec no logran ubicar.

Nuevamente estamos sin la línea 220 y 110 la cual al parecer es deficiente con el riesgo de que se nos quemen los aparatos, dijo la señora Ortiz.

Magaly Hassan

CNP :14356