

# Sectores Curazaito y La Guinea de Coro agobiados por desbordes de aguas servidas

En los sectores Curazaito y La Guinea de la ciudad de Coro, se ha reportado la acumulación de aguas servidas en las vías públicas y viviendas. Según información recibida por este medio de comunicación, la situación se debe a la sedimentación y desborde de tuberías.

Hace aproximadamente tres años, habitantes de la calle El Sol, Proyecto y calles adyacentes comenzaron a notar el estancamiento de aguas residuales. El problema se ha agravado porque, según los reportes, las aguas han empezado a retornar a las tuberías dentro de las viviendas.

## Acciones comprometidas por las autoridades:

Hace ocho meses, según la información recibida, la Alcaldía de Miranda se comprometió a reparar los tramos de tubería afectados, mientras que Hidrofalcón habría acordado realizar labores de succión y limpieza de sedimentos. Hasta la fecha, los residentes indican que estos trabajos no se han realizado.

Recientemente, a los representantes de la comunidad se les habría presentado un presupuesto para la reconstrucción de dos empotramientos domiciliarios. Dicho documento detalla los siguientes ítems:

## Equipo:

- \* Alquiler de martillo eléctrico por un día: 50\$
- \* Alquiler de retroexcavadora por un día: 300\$
- \* \*Subtotal Equipo: 350\$\*

## Materiales:

- \* 3 metros de tubo de 10 pulgadas: 100\$
- \* 4 tubos PVC reforzado de 6" x 3 m: 280\$
- \* 2 juegos de silla y codo: 120\$
- \* 3 metros de tubo de 8 pulgadas: 60\$
- \* 2 sacos de cemento y arena: 30\$

\*     \*Subtotal Materiales: 590\$\*

**Total general presupuestado: 940\$**

Los vecinos han expresado su preocupación por las posibles implicaciones sanitarias de esta situación prolongada.

Magalys Hassan

CNP: 14356