

# Sectores de Tucacas inundados por lluvias

Altos de Nueva Tucacas y El Esfuerzo, zonas vulnerables de Tucacas por la falta de drenajes, se encuentran anegadas por las lluvias mientras el Gobierno regional sigue sin activar un monitoreo preventivo toda vez que continúa la inestabilidad atmosférica.

Así lo afirmó Juan Salazar quien también se refirió al canal de drenajes del centros de Tucacas del que dijo está a punto del desborde.

En la parroquia Boca de Aroa también hay calles anegadas, hasta ahora sin afectaciones humanas.

**Francisco Chirinos**

**CNP 9966**