

Seis meses con un bote de aguas servidas llevan en la calle 2 de Monseñor Iturriza de Coro

Vecinos de la calle 2, de la primera etapa de la urbanización Monseñor Iturriza de Coro denuncian un desborde de aguas servidas.

María José Jiménez, residente afectada señaló, que se trata de un tramo caído el cual genera el bote de las aguas, las cuales inundan las calles y se represan afrente a las viviendas con sus daños colaterales, malos olores y estados putrefactos en perjuicio de la salud de niños, niñas y adultos mayores que ya presentan patologías.

Asimismo, manifiesta que la Alcaldía e Hidroven han ido con el hidrojet destapan, pero el problema continúa, porque el trabajo es de sustitución de tuberías pues hay varios tramos caídos.

Por lo que reiteran el llamado a los entes competentes para que atiendan con urgencia esta situación de carácter sanitario.

Magalys Hassan

CNP: 14356