

Tendido eléctrico colapsa en el KM.60 de Tucacas

Habitantes del sector La Playa, en Santa Rosa, kilómetro 60 de Tucacas, alertaron en la tarde del domingo 14 de junio del desprendimiento del tendido eléctrico y llamaron a Corpoelec a atender, con la urgencia del caso, la anomalía.

Los lugareños informaron que en el poste donde converge el tendido de esa zona hay cables rotos y desprendidos, lo que afecta el suministro eléctrico en la calle.

El alumbrado público también se ve afectado por la misma falla y los cables sueltos son un peligro para los peatones que pasan alrededor del poste, acotaron los vecinos.

Francisco Chirinos

CNP 9966