

Tendido eléctrico ruinoso y enchinchorrado es la constante en la COF

El tendido eléctrico de la Carretera de la Costa, entre Tocuyo de la Costa y San Juan de los Cayos presenta un estado ruinoso, sin postes o con muchos de ellos podridos y una guayas en forma que asemejan un chinchorro.

Habitantes de comunidades de la costa oriental falconiana (COF), como Boca de Tocuyo, Boca de Mangle, La Villa y San Juan de los Cayos aseguran que la deficiencia en el servido eléctrico es permanente y muchos lo atribuyen al colapso de postes, transformadores y tendidos.

Alegan que la situación es de años, décadas tal vez, y el Gobierno nunca se ha ocupado en resolver la situación.

«Con ese tendido eléctrico aquí no hay apagones, más bien alumbrones porque lo raro es que haya luz», expresó Petra Colina.

Los postes del tendido son de madera, lo que da una idea de la cantidad de décadas de existencia que tienen y nunca fueron sustituidos. Obviamente ya muchos se pudrieron, se derrumbaron y otros permanecen aún en pie a punto del desplome.

Las lámparas brillan por su ausencia, por lo que de noche reina la oscuridad en un tramo vial que enlaza a varios municipios de la costa oriental falconiana.

Francisco Chirinos

CNP 9966