

Transformador bota aceite y preocupa a los habitantes de Brisas del Mar en Tucacas

Un transformador tiene una fuga de aceite, situación que mantiene preocupados a los habitantes del sector Brisas del Mar 1, en Tucacas, que temen la posibilidad de que el aparato explote.

«El transformador está botando demasiado aceite. Eso es un peligro, puede estallar y hay habitantes a ambos lados del poste», advirtió Mirian Navarro, residente de la zona.

Anoche vino una cuadrilla, hicieron el esfuerzo de subir los tabacos pero no se resolvió el problema. Tenemos una sola fase y fluctuaciones a cada momento, comentó la vecina.

La 220 está normal pero la corriente 110 falla día y noche. No funcionan las neveras ni los aires acondicionados desde la tarde de ayer cuando se desconectó el transformador, explicó la mujer.

Insistió en pedir a Corpoelec la instalación de un nuevo transformador que les devuelve la normalidad en el suministro eléctrico alterado desde ayer.

Francisco Chirinos

CNP 9966