

Tucacas | Arbustos enredados entre transformadores del Lino Arévalo

Pacientes del hospital Lino Arévalo de Tucacas advirtieron este lunes 15 de septiembre que los dos transformadores eléctricos de esa zona están entre las marañas de la copa de los árboles, lo que supone un riesgo para esos equipos.

El familiar de un paciente que miraba los postes desde las afueras de la Emergencia pediátrica comentó que los arbustos enredados entre los transformadores del hospital pueden hacer que estos colapsen.

«Si cae un palo de agua y se mojan las marañas, puede producirse un arco de tierra y se queman los dos transformadores», aseguró.

Otras personas que se encontraban en el hospital hicieron llamados a Corpoelec para que realice, con la urgencia del caso, una pica y poda de los referidos árboles.

«Si se queman los transformadores se va la luz y hay que evitar que eso ocurra», alertaron los ciudadanos.

Francisco Chirinos

CNP 9966