

Yaracal de nuevo sin agua por rotura de tubería

La población de Yaracal, en la costa oriental falconiana, afronta de nuevo escasez de agua por la rotura de los anillos del tubo matriz de Hidrofalcón, informaron voceros de la alcaldía del municipio Cacique Manaure.

El problema se complica porque el tubo matriz está dos metros bajo el agua, a su paso por el río Tocuyo cuyo caudal aumentó al límite con las lluvias de los últimos días.

«Esa reparación hay que hacerla o deben hacerla buzos, porque hay que sumergirse dos metros bajo agua para tapar las fugas y colocar los anillos en el tubo matriz», informó el locutor Antonio Salas.

En cuanto a los anillos, estos tuvieron que ser adquiridos en Barquisimeto porque en Falcón no los hay, lo que también retardó el inicio de la reparación.

Las autoridades de la alcaldía admiten que el problema «es para largo», por lo que piden a la población un uso muy racional del agua hasta tanto se resuelva la falla.

Los problemas con el acueducto de Yaracal han sido frecuentes ante la falta de una reparación estructural por parte de Hidrofalcón, refirieron vecinos de Yaracal.

Francisco Chirinos
CNP 9966