

Yaracal | En el sector Corralito tienen dos meses de fallas eléctricas

Los habitantes del sector Corralito, en Yaracal, tienen dos meses con una sola fase de corriente, 110, porque Corpoelec no ha ido a realizar la medición de carga desde que se instaló el nuevo transformador el pasado 24 de marzo.

Habitantes del sector informaron que el día 4 de febrero explotó el transformador, lo que los dejó un mes «sin luz», hasta que la misma comunidad hizo una colecta y compró un nuevo transformador por más de 1200 dólares, ya cansados de esperar que la aplicación Ven App les entregara un nuevo equipo, lo que nunca ocurrió.

El transformador fue adquirido por la comunidad el 21 de marzo, en Valencia, luego de un mes sin servicio eléctrico.

«El transformador se quemó el martes 4 de marzo, hicimos una solicitud por la Ven App y el transformador nunca llegó. El 21 de marzo nosotros compramos el transformador y se instaló, el día lunes 24 explotó.

Al parecer se debió haber hecho la nivelación de carga antes de haberlo instalado y Corpoelec no lo hizo», narró una habitante del sector.

El nuevo transformador se bajó y lo llevamos a Valencia porque estaba en garantía, nos lo cambiaron y lo volvimos a traer. Corpoelec lo instaló el 24 de marzo, al igual que la primera vez.

La segunda vez el transformador fue instalado, porque estaba en garantía, solo con corriente 110.

Desde ese momento no tenemos corriente 220 esperando hacer la nivelación de carga. Corpoelec no lo ha hecho, no sabemos si es por déficit de personal, aseguran los vecinos.

Lo cierto es que sólo tenemos instalada la 110, han pasado dos meses y Corpoelec sigue en mora, reiteraron.

Francisco Chirinos
CNP 9966