

A punta de “parches” funciona aducción Barrancas-Cumarebo

La inoportuna aplicación de políticas de mantenimiento por parte de los organismos del Estado, trae como consecuencia el avanzado deterioro de los servicios públicos, afirmó Noel Arias, vocero comunal de la población de San Ignacio, municipio Zamora.

En el caso que compete; la tubería principal del acueducto Barrancas-Cumarebo, funciona a punto de “parches”, que, en muchos de los casos, los propios vecinos colocan para evitar los botes de agua.

Basta con recorrer la tubería principal de este acueducto, para ver la cantidad de “parches” que tiene esta aducción para cumplir con su función. En este sentido, el gobierno y de manera particular, los organismos correspondientes deben cumplir con la oportuna aplicación de políticas de mantenimiento, a objeto de evitar el avanzado grado de deterioro que presenta esta aducción.

Como falconiano y como afectado, me sumo a la petición mayoritaria de los ciudadanos que aspiramos vivir en mejores condiciones de vida, precisó el vocero.

Luis Hidalgo, CNP: 13.501