

Alivian embalse de Matícora para ayudar a bajar niveles de agua debido a las recientes lluvias

El aumento del nivel de la cota a 121 debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días en el municipio Mauroa, ubicado en el occidente de Falcón, obligaron a abrir la válvula de escape (chorro) del embalse Matícora para ayudar a descargar el mismo y bajar sus niveles de agua.

La información la ofreció Protección Civil Falcón en una minuta reportada este lunes 19 de septiembre, en el que indicaron que las lluvias están siendo más fuertes hacia la zona sur del Municipio Mauroa, donde se encuentran los afluentes de agua que alimentan al embalse Matícora.

Especifica la minuta de PC que dentro de las acciones tomadas está la de abrir la válvula de escape a un 5% por parte de personal de Hidrofalcón para ayudar a su descarga y que puedan bajar los niveles del embalse.

De igual manera informa Protección Civil que se está monitoreando a diario los niveles del río Matícora, ya que con la apertura de la válvula de escape, y el alivio natural del embalse por su rampa se podrían estar presentando algunas anegaciones y encharcamientos en la zona norte de Mene Mauroa, específicamente en las parroquias San Félix y Casigua debido al rebose del río en las zonas bajas.

Este monitoreo se realiza para proteger las zonas productoras donde existen cultivos en la actualidad.

Con información de PC Falcón