

Así de «bella» luce la Chema Saher a un mes de su «inauguración»

Una de las pasarelas de la avenida Chema Saher de Coro presenta fallas en las escaleras luego de tener solo un mes de refaccionada a través de la misión Venezuela Bella donde se le dio el nombre de Distribuidor Vial “Chame Saher”.

El puente alternativo peatonal tiene unas barandas sueltas al final de la escalera que conecta con el barrio Zumurucuaré.

Las personas afectadas se niegan a ser retratadas. Mariela Pérez residente de la zona y usuaria frecuente por el paso recurrente entre Zumurucuaré y Cruz Verde manifestó “aunque yo no uso la pasarela porque le tengo miedo a las alturas no es posible esto que tiene un mes este 26 de agosto, ya luzca con desperfecto”.

Por otro lado la quebrada de la zona, limpia y desmalezada durante el cumpleaños de la ciudad ya luce con escombros y basura. Los ciudadanos no toman conciencia del peligro de verter desperdicios en los desembocaderos naturales de la ciudad ante la llegada de lluvias que bien podrían ocasionar desbordamientos e inundación por el colapso de los drenajes, afirmó la mujer ante el comportamiento social de sus vecinos.

Joanne López Ch. CNP 12.894