

Batea causa daño a vehículos en el cruce de Chichiriviche

Varios carros han quedado accidentados en la vía de entrada a Chichiriviche, el famoso cruce, ya que se consiguen con una especie de batea formada en el pavimento irregular cuyo impacto en el tren delantero de los carros se hace sentir.

Juan Gómez, uno de los conductores sorprendido por la irregularidad del pavimento en este punto expresó: «La enorme «batea» que luce en el cruce de Chichiriviche sorprende a conductores, muchos han quedado accidentados por la engañosa batea con una medición de más de dos metros».

Agregó que la anomalía ha sido denunciada ante las autoridades municipales pero estas se muestran como si no les importa.

La batea «revienta muñón», llaman los usuarios de esta vía al referido bache que ha dañado no pocos muñones, una pieza del tren delantero de los vehículos.

Esa batea es un peligro para los vehículos, los carros pequeños caen en ella y pegan el parachoques contra el pavimento, ratificaron los choferes.

Francisco Chirinos

CNP 9966